



למידע נוסף על
מתמרי לחץ
סרוק את הקוד

XMLA - פרסוסטט פיקוד - דיפרנציאל קבוע - כניסת לחץ 1/4BSP - יציאה 1C/O



XMLA035A2S11

מק"ט	תחום לחצים bar	עבור נזל (1)
XMLAM01V2S11	-0.28...-1	מים, מי ים
XMLA002A2S11	0.15...2.5	שמן הידראולי, אוויר
XMLA004A2S11	0.4...4	עד 70°C
XMLA010A2S11	0.6...10	
XMLA020A2S11	0.7...20	
XMLA035A2S11	1.5...35	
XMLA070D2S11	5...70	שמן הידראולי
XMLA160D2S11	10...160	עד 160°C
XMLA300D2S11	20...300	
XMLA500D2S11	30...500	

XMLB - פרסוסטט פיקוד - דיפרנציאל מיתכוון - כניסת לחץ 1/4BSP - יציאה 1C/O




XMLB020A2S11

מק"ט	תחום לחצים bar	עבור נזל (1)
XMLBM02V2S11	-0.14...-1	מים, מי ים
XMLBM05A2S11	-0.5...5	שמן הידראולי, אוויר
XMLB002A2S11	0.3...2.5	עד 70°C
XMLB004A2S11	0.25...4	
XMLB010A2S11	0.7...10	
XMLB020A2S11	1.3...20	
XMLB035A2S11	3.5...35	
XMLB070D2S11	7...70	שמן הידראולי
XMLB160D2S11	10...160	עד 160°C
XMLB300D2S11	22...300	
XMLB500D2S11	30...500	

אביזרים לפרסוסטטים

מק"ט	תאור
XMLZL001	כיסוי ברגי כיוון עבור XMLA/B (1) קיימים דגמים לנזלים נוספים - נא לפנות למשרדנו.

XMP - פרסוסטט כח - דיפרנציאל מתכוון - כניסת לחץ 1/4 BSP - IP65



XMPR●●C2●33

מק"ט	מגעי כח	תחום לחצים bar	עבור
XMPR06C2133	3N/C	1...6	מים, מי ים ואוויר
XMPR12C2133	3N/C	1.3...12	
XMPR25C2133	3N/C	3.5...25	

*הפרסוסטט מגיע עם שסתום להפחתת לחץ.

XMx - פרסוסטט פיקוד - דיפרנציאל מתכוון - כניסת לחץ 1/4 BSP - יציאה 1C/O - IP54



XMxA●●L2135

מק"ט	תחום לחצים bar	עבור
XMxA06L2135	1...6	מים, מי ים ואוויר
XMxA12L2135	1.3...12	
XMxA25L2135	3.5...25	

*כיוון לחצים פנימי.

XMA - פרסוסטט פיקוד - דיפרנציאל מתכוון - כניסת לחץ 1/4 BSP - יציאה 1C/O - IP54

מק"ט	תחום לחצים bar	עבור נזל (1)
XMAH06L2135	1...6	מים, מי ים ואוויר
XMAH12L2135	1.3...12	
XMAH25L2135	3.5...25	

*כיוון לחצים חיצוני.

XMLG - מתמר לחץ אנלוגי - כניסת לחץ G 1/4 - יציאה 4-20mA



XMLG●●●●●●●●

מק"ט (1) (2)	תחום לחצים bar	עבור
XMLGM01D21	-1...0	מים, מי ים
XMLG001D21	0...1	שמן הידראולי, אוויר
XMLG006D21	0...6	נזלים קורוזיביים
XMLG010D21	0...10	מ-15°C עד 125°C
XMLG016D21	0...16	
XMLG025D21	0...25	
XMLG100D21	0...100	
XMLG250D21	0...250	
XMLG400D21	0...400	

(1) חיבור חשמלי (M12 male / 3 pin).

(2) כניסת נזול: G 1/4 male or 1/4" - 18 NPT male.

* ניתן לקבל עם יציאה 0-10V (יש להחליף במק"ט D21 ל-D71).

XMLR - מתמר לחץ אלקטרוני עם צג דיגיטלי ודיפרנציאל מתכוון - כניסת לחץ G 1/4



XMLR●●●●●●●●

מק"ט (1)	תחום לחצים		יציאה	יציאה	עבור
	bar	psi			
XMLRM01G1P25	-1...0	-14.5...0	4-20 mA	PNP	שמנים הידראוליים, אוויר
XMLR001G1P25	0...1	0...14.5			מים מתוקים (0°C עד 80°C)
XMLR2D5G1P25	0...2.5	0...36.2			נזול קירור (-20°C עד 80°C)
XMLR010G1P25	0...10	0...145			
XMLR016G1P25	0...16	0...232			
XMLR025G1P25	0...25	0...362			
XMLR040G1P25	0...40	0...580			
XMLR100M1P25	0...100	0...1450			
XMLR160M1P25	0...160	0...2320			
XMLR250M1P25	0...250	0...3625			
XMLR400M1P25	0...400	0...5800			
XMLR600M1P25	0...600	0...8700			
XMLRM01G1P75	-1...0	-14.5...0	0-10 V	PNP	שמנים הידראוליים, אוויר
XMLR001G1P75	0...1	0...14.5			מים מתוקים (0°C עד 80°C)
XMLR2D5G1P75	0...2.5	0...36.2			נזול קירור (-20°C עד 80°C)
XMLR010G1P75	0...10	0...145			
XMLR016G1P75	0...16	0...232			
XMLR025G1P75	0...25	0...362			
XMLR040G1P75	0...40	0...580			
XMLR100M1P75	0...100	0...1450			
XMLR160M1P75	0...160	0...2320			
XMLR250M1P75	0...250	0...3625			
XMLR400M1P75	0...400	0...5800			
XMLR600M1P75	0...600	0...8700			

(1) חיבור חשמלי (M12 female / 4 pin).

(2) כניסת נזול: G 1/4 female, 1/4"-18 NPT female or SAE 7/16-20UNF female.

* קיימים דגמים נוספים עם מספר רב יותר של יציאות.

התקן קיבוע למתמר לחץ XMLR



XMLZL017

מק"ט	עבור	תאור
XMLZL017	XMLR	התקן קיבוע אלומיניום



קל להגדיר



ניווט ע"י 2 לחצנים בלבד

XMLR

גוף מסתובב



קל להרכיב , ניתן להפוך את התצוגה בהתקנה הפוכה



גודל קומפקטי

